②白線が消えているところがある。
＜対策メニュー＞
・外側線塗り直し済。

⑤「止まれ」の線がほぼ消えている。
＜対策メニュー＞
・児童への安全指導を行う。
・一時停止の規制場所ではない。

⑥「止まれ」の文字がほぼ消えている。
＜対策メニュー＞
・一時停止の規制場所ではない。
・看板設置済。

⑨歩道と車道の境界線がほぼ消えている
＜対策メニュー＞
・外側線塗り直し済。

③横断歩道の白線、「止まれ」の文字が消えかかっている。
＜対策メニュー＞
・横断歩道、止まれ表示塗り直し済。

①横断歩道の白線が消えかかっている。「通学路注意」の看板を設置してほしい。
＜対策メニュー＞
・横断歩道塗り直し予定。
・看板は設置場所がないので、難しい。横断旗補修済。
④「止まれ」の線がほぼ消えている。
＜対策メニュー＞
・停止線、止まれ表示塗り直し予定。
⑦「止まれ」の文字がほぼ消えている。
＜対策メニュー＞
・児童への安全指導を行う。
・一時停止の規制場所ではない。
・外側線塗り直し済。
⑧「止まれ」の文字がほぼ消えている。
＜対策メニュー＞
・児童への安全指導を行う。
・一時停止の規制場所ではない。
・パトロールの強化で対応。

石根小学校通学路対策箇所図