



①交通量が多く、スピードを出す自動車が多い。横断歩道やその手前のダイヤモンドの白線が薄い。
<対策メニュー>
・横断歩道及びダイヤモンドの補修上申済。

②前方から左右から歩行者、自転車、自動車が往来する交差点だが、停止線の表示が消えかけている。
<対策メニュー>
・停止線の補修上申済。

③右左折する自動車が多く、横断する自転車も多い。横断歩道の白線が薄く、歩行者に気づきづらい。
<対策メニュー>
・横断歩道の補修上申済。

④交通量が多く、長い直線の先のカーブにあたる場所を児童が横断するのを発見しづらい。横断歩道やその手前のダイヤモンドの白線が薄い。
<対策メニュー>
・横断歩道及びダイヤモンド補修済。
・「歩行者注意」等の路面標示を検討。
・圃場整備の関係で、横断歩道右の箇所、道路改良(W=5.0m) 予定あり。
・看板設置済。

丹原小学校通学路対策箇所図