

市之川公民館



令和2年7月2日 現在



あじさい

令和2年11月27日 現在



平成28年11月25日 現在



交流状況

- ①ふるさとの集い(花見)・・・令和2年4月5日(日)
- ②敬老会・・・令和元年9月15日(日)
- ③視察研修・・・令和元年11月19日(火)
- ④女性学級・・・令和元年12月10日(火)
- ⑤保野『山の神さんのスギ』
- ⑥カラオケ会・・・毎月2回(第2・4土曜日)
- ⑦その他

公民館の修繕・除草・剪定・水源地清掃等

①第38回ふるさとの集い



参加者 11名

第38回ふるさとの集い

令和2年4月5日(日)

②敬老会



参加者 19名

2019/09/15



日本舞踊 (伊藤芳子さん)



令和元年9月15日(日)

③視察研修



令和元年11月19日(火)
徳島県立防災センター

あんみつ館 美馬市脇町

④女性学級



参加者 6名



令和元年12月10日(火)

⑤-1 保野『山の神さんのスギ』



令和元年12月14日(土)

⑤-2 保野『山の神さんのスギ』



⑥ カラオケ会でのお餅つき



令和元年12月28日(土)

⑦-1公民館の修繕・除草作業等



令和2年1月11日 (土)

公民館の水路清掃

令和2年1月～



⑦-2公民館の修繕・除草作業等

令和2年7月25日（火）
コンクリート床面の補修（段差5cm）



令和2年8月上旬
事務所東・図書室西・トイレの雨樋清掃
（写真は事務室東）



⑦-3公民館の修繕・除草作業等

令和2年9月3日（木）波板の破損発見
9月5日（土）台風10号に備え修理



令和2年10月22日（木）
市道大生院7号線の清掃




令和2年10月24日（土）
倒木した桜の伐採



⑦-4水源池の清掃状況



令和2年3月20日 (金)



令和2年9月30日 (水)



⑦-5 植栽



5月30日 掘り上げ



ヒヤシンス



チューリップ花壇



10月8日
チューリップ花壇 完成



水仙花壇



⑦-6市道武丈丸野線の除草

市之川地区



6月7日 (日)



9月13日 (日)



丸野地区



6月13日 (土)



9月12日 (土)




令和元年 武丈丸野線舗装

令和元年7月13日（土）タウンミーティングでの要望箇所
（尾鼻～高速道路トンネル付近の舗装）
ありがとうございました。

舗装前



10月4日（金）撮影 舗装後



令和2年7月豪雨

7月7日（火）午前10時頃



7月7日（火）午前10時30分土砂崩れ発見。
直ちに自治会長等地元関係者・建設道路課へ
報告。復旧作業をお願いした。



7月9日（木）午前7時10分撮影



7月9日（木）午前8時20分撮影

9日の夕方には路面清掃
も完了されていました。
早急な対応、ありがとう
ございます。

現状と地域課題 (要望等)


- ①道路の補修について
市道 武丈丸野線・大生院6号線
- ②公民館西側の落石対策について
- ③公民館西側建物の雨樋の詰まり
- ④グラウンドの陥没・遊具の撤去について
- ⑤鳥獣対策について
- ⑥課題 公民館の維持管理について

1 道路補修について
(特に危険と思われる個所)

- ①市道 武丈丸野線 
- ②市道 大生院6号線 

③その他全般(写真は一部)
路面の舗装・落石対策等

①武丈公園から約800m
路面の舗装・落石防止対策



武丈公園

育の原
木挽
百

尾端

市之川公民館

至 丸野

② 路面舗装 市之川集会所下 段差7cm



②公民館の危険箇所(落石)

令和2年8月3日撮影
事務所西側 7月25日以降
の落石と思われる



落石箇所



令和2年9月26日(土) 公民館に倒れる恐れがある樹木の伐採



10月13日(火) 更なる
落石

③公民館の危険箇所 (雨樋の詰まり・屋根部を含む)



令和元年10月23日 撮影



令和2年9月26日 撮影



令和2年9月27日 撮影

雨樋に潜むへび



落下した瓦

④公民館の危険箇所 (グラウンドの陥没・腐食した遊具)

市之川公民館 グラウンドの陥没状況 令和2年1月17日(金)現在

1 公民館全景



排水用の土管

参考



2 陥没箇所



地面と土管までの深さ おおよそ20cm~25cm

排水用の土管 直径 20cm

地面

長さ 200cm



腐食した遊具

⑤鳥獣対策について



7月5日千荷坑 除草したのも束の間 掘り起こされた跡



12月4日撮影 徳永さん宅付近

5月30日
公民館に訪れた猿



鳥獣より怖い人間



12月4日撮影
公民館に捨てられた
烏骨鶏



9月14日撮影
轍の跡



6月7日撮影
武丈丸野線 ゴミ

⑥-1課題 公民館の維持管理

令和2年6月9日（火） 水源地の清掃状況



⑥-2課題 公民館の維持管理

令和2年12月5日（土）除草作業

千荷坑の除草作業



公民館事務室西側斜面



図書室東側斜面（トイレ側）

