



③止まれの白線が消えかかっている。
 <対策メニュー>
 ・白線補修予定。

①グリーンの路側帯がかかれてあるが、路側帯が傾いており危険である。
 <対策メニュー>
 ・民家が道路に接しているため、道路改良が難しい。
 ④道路を横断する児童がいるため、横断歩道がほしい。
 <対策メニュー>
 ・横断歩道の設置を検討する。

②道路脇に深い側溝があり危険。ガードレールなどがあるとありがたい。
 <対策メニュー>
 ・道幅が狭いため、ガードレールや柵を設置すると通行可能幅が狭くなり、車との距離が近づいてさらに危険になるため設置は難しい。
 ⑤ブロック塀が傾いていて危険。
 <対策メニュー>
 ・所有者に通知済。

地理院地図

吉井小学校通学路対策箇所図