



玉津小学校通学路対策箇所図①



玉津小学校通学路対策箇所図②

⑧ガードレールがなく、危ない。

<対策メニュー>

・河川管理者での設置は難しいとの回答であった。市道区域外であるが、市で設置できるかどうか検討中。

⑮朝の登校時、三叉路から出てくる自転車通学性が視認しにくい。ドライバーに注意喚起するため、カラー舗装をお願いしたい。

<対策メニュー>

・変則の広い交差点であり、自転車横断用にカラー舗装は難しい。

⑭国道11号線から南進してくる自動車が多い。自転車通学生や徒歩通学生に注意を払うことができるよう、カラー舗装をお願いしたい。

<対策メニュー>

・カラー舗装もしくは路面標示などによる注意喚起を検討。

⑨朝の通学時間帯は自動車の通行が制限されているが、守らずに侵入してくる自動車が後を絶たないため、見守りを強化してほしい。

<対策メニュー>

・取締りを強化する。

⑫登校時、交通量が多いうえに離合できにくく、車のミラーが児童のランドセルと接触したことがある。ガードレールの設置をお願いしたい。


<対策メニュー>

・通学路の変更を検討する。

・令和元年度に歩道付きの新しい道路が南に開通しているので、そちらを通学路にできないか検討をお願いしたい。

・施工済みのカラー舗装に追加して、路面標示や注意喚起看板の設置を実施する。

玉津小学校通学路対策箇所図③



玉津小学校通学路対策箇所図④