



- 8 新道が開通し、交通量もやや多くなっているが、横断歩道が一か所しかない
＜対策＞ 交通量等の調査を実施したが交通量が少ないため、信号機の必要なしを判断
- 9 通勤、通園の自動車が抜け道として利用しているようであり、交通量が多いため
＜対策＞ パトロール・取り締まり強化
- 10 通勤、通園の自動車が抜け道として利用しているようであり、交通量が多いため
＜対策＞ カラー舗装
- 11 歩道橋西側の一般歩道がないことで、一旦車道を歩行しなければならないため
＜対策＞ 外側線の延伸
- 12 横断歩道が消えかかっており、自動車が気づきにくい
＜対策＞ カラー舗装、横断歩道の修繕