



- 13 前年度に、児童が登校中に、速いスピードで通り過ぎる軽トラがあり、児童が危険な目に遭った
<対策> 注意喚起看板の設置
- 14 児童が登校・下校ともに多く活用する。白線がかなり消えており、危険である
<対策> 外側線の塗り直し
- 15 車の交通量も割と多くて危険な道路である。しかし、白線が消えかかっている危険である
<対策> 外側線の塗り直し
- 16 児童が生活道として多く活用している。乗用車にも児童にも啓発になるような標識や表示があるとありがたい
<対策> 30キロ規制の標識設置
- 17 横断歩道が交差点の中央にあり、大変危険である。押しボタンも片側にしかなく、登校下校で反対になるので、両側にしてほしい
<対策> 横断歩道、押しボタン設置位置改良検討中