


地理院地図



飯岡小学校区

16 車道と児童が登下校に利用している歩道が交ざり合うT字路であり、「止まれ」の標識や表示がほしい。

《対策》 基準以下のため設置不可

17 登下校時、児童が多く通るためカーブミラーの設置が望ましい。

《対策》 令和5年度、カーブミラー設置済み。

18 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がないため。

《対策》 令和5年度、外側線設置済み。