


地理院地図



橘小学校区

27 登校中の児童が溝に落下した。怪我はなかったが、写真以外の場所は溝に蓋があるか柵が設置されているため、現在西条市に対策を申請（相談）中である。

＜対策＞ 40cm～60cmの段差のため対応予定なし。

28 信号のある横断歩道上で国道11号を渡るために、できるかぎり端を歩き危険をさけるために、定期的な除草を依頼する。

＜対策＞ 定期的に刈り取りしている。危険であれば連絡が欲しい。

29 昨年度警察より、「30キロの規制区域として規制をかける方向で上申中」という回答をいただいている。

＜対策＞ 30km規制は法律上制定済み。標記を準備中。

30 昨年度西条市から「路面標示については、今後設置を検討する」という回答をいただいている。

＜対策＞ 令和5年度、路面標示設置済み。

31 昨年度西条市より「R5年度以降、補修を検討する」という回答をいただいた。

＜対策＞ 令和5年度、工事完成予定。