



39 車両用の信号機のある交差点ではあるが、歩行者用信号機がなく危険であるため。

《対策》 信号の移設を上申中

40 登下校時にはかなりの児童が利用している。白線及びカラー舗装がほしい。

《対策》 スピードメーターの定期的な設置を実施

41 用水路側に白線がほしい。

《対策》 令和4年度、外側線実施済み。

42 取付物を縄のような物で固定しているが、早期の撤去が必要である。

《対策》 自治会でブルーシートで被う。

43 カーブミラーの支柱部分が老朽化しきびた状態である。

《対策》 県にて修繕済み。

44 路面が斜めになっており、児童の転倒の危険が高い。歩道の拡張や路面の整備が必要である。

《対策》 L字側溝内を子供が通っているということであれば、それは解消しがたい。