/	24	1	· ~	١
1 7	t±.	=	-0	
\ ′	镁	ᆚ	いム	ı,

3	事後評価の実施	Ħ

(1)) 実施時期
\ L .	/ / // // // // // // // // // // // // //

令和7年3月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、概ね達成できた。

- 5. 各目標の達成状況
 - (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 (目標を達成した) 達成できなかった

【所見】

小松小学校の長寿命化改良について、個別施設計画のとおり実施した。

	支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備 目標を達成した
小松小学校の耐震	改修を実施し、教育環境の向上を図った。
(3) 教室不足の解消:	等を図る整備
【目標の達成状況】	目標を達成した / 達成できなかった
(4) 教育環境の質的 【目標の達成状況】 【所見】	な向上を図る整備 目標を達成した 達成できなかった
小松中学校に難聴	支援教室を整備し、聴覚に障害をもつ生徒の学習環境の確保を図った。
(5) 施設の特性に配	慮した教育環境の充実を図る整備
【目標の達成状況】 【所見】	目標を達成した 達成できなかった
	を整備し、将来にわたって安全安心かつ安定的に学校給食を提供できるよ ウを活用した効果的効率的な学校給食体制の確立を図った。
改築後の危険建物等	のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称 目標	整備方金	針		事業完了	(実施しなかった場合)	備考		
	目標	事業単位	建物区分	構造 区分	全事業期間 (契約~完成)	年月日	未実施の理由・今後の対応予定等	(改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
小松小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.12~R6.3	R6.3.31		
小松小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.4~R7.3	R7.3.6		
小松小学校(I期工事)	(2)	地震補強	校	R	R5.12~R6.3	R6.3.31		
小松小学校(Ⅱ期工事)	(2)	地震補強	校	R	R6.4~R7.3	R7.3.6		
西条市東部給食センター	(5)	共同調理場(新増築)		S	R6.4~R7.3	R7.3.26		
小松中学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.9~R6.12	R6.12.3		