

西条市小学校・中学校 学校施設耐震改修状況表

R7.12.8

No	学校名	No	建物区分	建築年	面積(m ²)	構造区分 非木造	構造区分 木造	階数	西条市耐震 補強状況	国基準 耐震診断数値・耐震改修状況 (改) 改修後数値示す			
										耐震診断状況	I s値	改修済 棟数	改修残 棟数
1	西条小学校	1	校舎	S46	1,097	R		3	-	○	0.82(改)	1	-
		2	校舎	S46	1,488	R		3	-	○	0.82(改)	1	-
		3	体育館	S52	725	S		1	○	○	0.71(改)	1	-
		4	校舎	H2	1,810	R		3	-	-	-	-	-
		5	校舎	H21	672		W	2	-	-	-	-	-
2	神辺小学校	6	校舎	S50	1,676	R		4	-	○	0.78(改)	1	-
		7	校舎	S50	2,010	R		4	-	○	0.78(改)	1	-
		8	体育館	S53	945	S		1	-	○	0.72(改)	1	-
		9	校舎	S57	520	R		4	-	-	-	-	-
		10	校舎	H17	1,737	R		3	-	-	-	-	-
		11	校舎	H17	491	S		1	-	-	-	-	-
3	玉津小学校	12	校舎	S41	713	R		3	○	○	0.39	-	1
		13	校舎	S41	1,277	R		3	○	○	0.39	-	1
		14	体育館	S58	612	S		1	-	-	-	-	-
		15	校舎	S56	1,314	R		3	○	○	0.53	-	1
		16	校舎	H27	216	R		2	-	-	-	-	-
		17	校舎	H27	636		W	2	-	-	-	-	-
4	飯岡小学校	18	校舎	S48	1,154	R		3	○	○	0.71(改)	1	-
		19	校舎	S48	1,094	R		3	○	○	0.71(改)	1	-
		20	校舎	S48	390	R		3	○	○	0.71(改)	1	-
		21	体育館	S51	540	S		1	-	○	0.79(改)	1	-
		22	校舎	S56	1,668	R		4	○	○	0.32	-	1
		23	校舎	S55	390	R		3	○	○	0.64	-	1
		24	体育館	S62	919	S		1	-	-	-	-	-
5	大町小学校	25	校舎	S40	1,200	R		3	○	○	0.32	-	1
		26	体育館	S54	945	S		1	-	○	0.82(改)	1	-
		27	校舎	S54	2,996	R		3	○	○	0.81(改)	1	-
		28	校舎	S60	334	R		3	-	-	-	-	-
		29	校舎	S60	720	R		4	-	-	-	-	-
6	神戸小学校	30	体育館	S57	540	S		1	-	-	-	-	-
		31	校舎	S54	2,566	R		4	○	○	0.52	-	1
		32	校舎	S59	360	R		4	-	-	-	-	-
7	楨瑞小学校	33	校舎	S54	1,140	R		3	○	○	0.61	-	1
		34	体育館	S56	532	S		1	-	○	0.71(改)	1	-
		35	校舎	H3	805	R		3	-	-	-	-	-
8	橘小学校	36	校舎	S55	1,670	R		4	○	○	0.3	-	1
		37	校舎	S58	180	R		2	-	-	-	-	-
		38	体育館	S55	532	S		1	-	○	0.72(改)	1	-
9	氷見小学校	39	体育館	S54	532	S		1	-	○	0.71(改)	1	-
		40	校舎	S54	2,656	R		4	○	○	0.43	-	1
10	壬生川小学校	41	校舎	S55	2,441	R		3	○	○	0.59	-	1
		42	校舎	S60	1,104	R		3	-	-	-	-	-
		43	校舎	S60	455	R		1	-	-	-	-	-
		44	体育館	S60	840	S		1	-	-	-	-	-
11	多賀小学校	45	校舎	S54	1,368	R		2	○	○	0.73	1	-
		46	校舎	S58	1,667	R		3	-	-	-	-	-
		47	体育館	S58	682	R		1	-	-	-	-	-
12	周布小学校	48	校舎	S61	3,000	R		3	-	-	-	-	-
		49	体育館	H10	894	R		1	-	-	-	-	-
13	吉井小学校	50	体育館	S52	556	R		1	○	○	0.78(改)	1	-
		51	校舎	H3	2,214	R		2	-	-	-	-	-
		52	校舎	H3	716	R		2	-	-	-	-	-
14	国安小学校	53	校舎	S57	2,226	R		3	-	-	-	-	-
		54	校舎	S57	1,310	R		3	-	-	-	-	-
		55	体育館	H元	840	R		1	-	-	-	-	-
15	吉岡小学校	56	体育館	S53	537	S		1	-	○	0.98(改)	1	-
		57	校舎	H4	1,285	R		2	-	-	-	-	-
		58	校舎	H4	855	R		2	-	-	-	-	-
16	三芳小学校	59	体育館	S48	519	S		1	-	○	0.93(改)	1	-
		60	校舎	S62	2,140	R		3	-	-	-	-	-
17	楠河小学校	61	体育館	S46	550	S		1	-	○	0.71(改)	1	-
		62	校舎	S51	1,079	R		2	○	○	0.79	1	-
		63	校舎	S58	2,180	R		3	-	-	-	-	-
18	庄内小学校	64	校舎	S56	1,796	R		3	○	○	0.54	-	1
		65	体育館	S56	554	S		1	-	○	0.72(改)	1	-
19	丹原小学校	66	校舎	S51	1,962	R		3	○	○	0.72(改)	1	-
		67	校舎	S51	1,454	R		3	○	○	0.72(改)	1	-
		68	校舎	S56	502	R		3	○	○	0.71(改)	1	-
		69	体育館	S52	1								

西条市小学校・中学校 学校施設耐震改修状況表

R7.12.8

No	学校名	No	建物区分	建築年	面積(m ²)	構造区分 非木造	構造区分 木造	階数	西条市耐震 補強状況	国基準 耐震診断数値・耐震改修状況 (改) 改修後数値示す				
										耐震診断状況	I s値	改修済数	改修残数	
21	田浦小学校	72	校舎	H元	952	R		2	-	-	-	-	-	
		73	体育館	H元	540	S		1	-	-	-	-	-	
22	田野小学校	74	校舎	S60	2,327	R		3	-	-	-	-	-	
		75	体育館	H08	825	R		1	-	-	-	-	-	
23	中川小学校	76	校舎	S59	1,465	R		3	-	-	-	-	-	
		77	校舎	S59	1,260	R		3	-	-	-	-	-	
		78	体育館	S59	864	S		1	-	-	-	-	-	
24	小松小学校	79	校舎	S55	2,420	R		4	○	○	0.71(改)	1	-	
		80	校舎	S55	2,170	R		4	○	○	0.71(改)	1	-	
		81	体育館	S55	1,022	S		2	-	○	1.27(改)	1	-	
25	石根小学校	82	体育館	S55	703	S		1	-	○	0.7(改)	1	-	
		83	校舎	S57	2,235	R		3	-	-	-	-	-	
		84	校舎	H11	400	R		2	-	-	-	-	-	
1	西条東中学校	1	校舎	S54	2,636	R		4	○	○	0.45	-	1	
		2	校舎	S59	1,652	R		3	-	-	-	-	-	
		3	校舎	H15	293	S		1	-	-	-	-	-	
		4	体育施設	H03	452	S		1	-	-	-	-	-	
		5	体育館	S63	1,028	S		1	-	-	-	-	-	
2	西条北中学校	6	校舎	S36	347	S他		1	○	○	0.27	-	1	
		7	校舎	S52	2,984	R		4	○	○	0.88(改)	1	-	
		8	校舎	S56	1,720	R		4	○	○	0.34	-	1	
		9	校舎	S61	809	R		3	-	-	-	-	-	
		10	体育施設	H04	459	S		1	-	-	-	-	-	
		11	体育館	H29	1,742		W	2	-	-	-	-	-	
3	西条南学校	12	校舎	S42	2,110	R		4	○	○	0.33	-	1	
		13	校舎	S41	3,028	R		4	○	○	0.29	-	1	
		14	体育施設	H03	474	S		2	-	-	-	-	-	
		15	体育館	H30	1,548		W	2	-	-	-	-	-	
4	西条西中学校	16	校舎	S53	2,632	R		4	○	○	0.46	-	1	
		17	校舎	S58	695	R		2	-	-	-	-	-	
		18	校舎	S58	288	S		1	-	-	-	-	-	
		19	体育施設	H07	454	S		1	-	-	-	-	-	
		20	体育館	R01	1,546	R·W		2	-	-	-	-	-	
5	東予東中学校	21	校舎	S45	2,784	R		4	○	○	0.32	-	1	
		22	校舎	S45	2,179	R		4	○	○	0.29	-	1	
		23	校舎	S46	251	R		2	○	○	0.2	-	1	
		24	校舎	S50	311	R		3	○	○	0.25	-	1	
		25	体育館	S47	1,445	R		2	-	○	0.75(改)	1	-	
		26	校舎	H11	310	S		1	-	-	-	-	-	
6	東予西中学校	27	校舎	H02	2,280	R		2	-	-	-	-	-	
		28	校舎	H02	1,206	R		3	-	-	-	-	-	
		29	校舎	H02	264	R		1	-	-	-	-	-	
		30	体育施設	S55	207	S		1	-	○	0.78(改)	1	-	
		31	体育館	S41	720	S		1	-	○	0.73(改)	1	-	
7	河北中学校	32	校舎	S63	3,046	R		3	-	-	-	-	-	
		33	校舎	S63	758	R		2	-	-	-	-	-	
		34	校舎	S63	266	R		1	-	-	-	-	-	
		35	体育施設	S53	205	S		1	-	○	1.02(改)	1	-	
		36	体育館	S59	1,107	R		2	-	-	-	-	-	
8	丹原東中学校	37	校舎	H09	3,603	R		3	-	-	-	-	-	
		38	校舎	H09	1,331	R		2	-	-	-	-	-	
		39	体育施設	S56	270	S		1	-	○	0.73(改)	1	-	
		40	体育館	H10	1,378	R		2	-	-	-	-	-	
9	丹原西中学校	41	校舎	H12	3,585	R		3	-	-	-	-	-	
		42	体育施設	H12	214	S		1	-	-	-	-	-	
		43	体育館	H12	1,083	R		1	-	-	-	-	-	
10	小松中学校	44	校舎	H03	1,382	R		2	-	-	-	-	-	
		45	校舎	H16	3,685	R		3	-	-	-	-	-	
		46	体育館	H17	1,631	R·W		2	-	-	-	-	-	
学校施設構造区分 合計								126	4	国基準耐震改修 合計			37	23