

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
1	西条小1	西条小学校	R05			●		新道開通に伴い、通行量が多い上に、児童の姿があっても止まらない車が多いため、PTAとしても警察のパトロールの陳情にも行っている。				R07	【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。	【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。
2	西条小2	西条小学校	R07			●	●	登校時、車が多くスピードも出ている。警察のパトロールも行っているが、可能であれば登下校時のパトロールの頻度を増やしてもらいたい。				R07	【教委】水路上を通る道になっており、物理的な対応は困難な箇所になります。根本的には、通学路の変更を検討されたい。 【危機管理】取り急ぎ、東西に「通学路注意」看板した。	【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。
3	西条小3	西条小学校	R07			●		歩車分離式信号機であるが、歩行者信号に関しては、歩行者横断秒数が短く渡りきることのできない児童が多くおり危険なため。登下校の時間帯さらに青信号の時間を伸ばすことは可能か。				R07	【教委】ほぼ全ての物理的な技術は投入されている交差点であり、これ以上の改良は困難です。安全教育を徹底されたい。	【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。
4	西条小4	西条小学校	R07			●		交通量が多い。5叉路という特殊な道で、通行する方に通学路という意識が低いのではないかと。標識等の対応は可能か。				R07	【教委】これ以上の改良は望めない交差点になります。安全教育を徹底されたい。	【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。
5	西条小5	西条小学校	R05		●	●		死角が多いのに加え、車がスピードを落とさないことが多いため。				R07	【危機管理課】R4年度に注意看板を設置済み。 (現地にカーブミラーも有) 【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。	【危機管理課】R4年度に注意看板を設置済み。 (現地にカーブミラーも有) 【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。
6	西条小6	西条小学校	R05		●		●	登校時の交通量が大変多く、法定速度を超過して通る車も多い。また、下校時には東西に信号のない横断歩道を渡ることがあるため。				R07	【警察】横断歩道補修済 【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。	【警察】横断歩道補修済 【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。
7	西条小7	西条小学校	R05			●		交通量が多い。また、信号がなく、死角になっているため。				R07	【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。	【教委】学校での交通ルール指導の徹底を依頼する。
8	西条小8	西条小学校	R07			●		新しく住宅などができたため、見通しが悪くなり、車や自転車などの交通量が増えた。カーブミラーの設置をしてもらいたい。	R07					【市道管理】一時停止すれば、容易に確認可能である。カーブミラーを設置した場合、車両が停止せずに走行する可能性があり、逆に歩行者が危険となることもあるため、設置は見送りたい。 停止線ではないが、路面標示として、指導停止線を令和7年度に実施済み。
9	神拝小1	神拝小学校	R07			●		凹凸があり、雨の日に水が溜まる。横断歩道の白線が消えているため。		R07				【市道管理】令和7年度に舗装補修および横断歩道の復旧を実施済み。 令和8年度にカラー舗装を予定している。

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
10	大町小1	大町小学校	R07			●		児童が多く登校下校に使っている。車の交通量がかなり多く危険な道路である。白線を地蔵原まで延ばし、緑の安全地帯にしてほしい。		R07			【市道管理】計画延長路線、今年度分の外側線延長済み。順次補修しており、令和8年度に全線改修予定	【市道管理】令和4年度より順次施工している。令和8年度の完成を予定している。
11	大町小2	大町小学校	R05			●	●	過年度に、児童が登校中に、速いスピードで通り過ぎる軽トラがあり、児童が危険な目に遭った。				R07	【教委】学校での交通ルールの方針の徹底を依頼する。	【教委】学校での交通ルールの方針の徹底を依頼する。
12	大町小3	大町小学校	R05			●		横断歩道が交差点の中央にあり、大変危険である。押しボタンも片側にしかなく、登校下校で反対になるので、両側にしてほしい。			R07		【警察】上申中	【警察】上申中
13	大町小4	大町小学校	R07			●		児童が生活道として多く活用している。過年度、児童と乗用車がぶつかる事故があった。白線の外側線を示してほしい。	R06				【市道管理】外側線を実施済みである。	【市道管理】外側線を実施済みである。
14	大町小5	大町小学校	R07			●		児童が通学路としても利用している。昨年度頃に家が建って急に見通しが悪くなった。このため、今年度、4月7日に自動車とバイクによる衝突事故、7月5日に自動車同士の衝突事故が発生している。事故発生防止のため、停止線を設置するなど、効果的な安全対策を講じてほしい。		R07				【警察】一時停止標識設置済み。  【市道管理】令和8年度に下水道工事が予定されている交差点であることから、令和8年度にカラー舗装及び十字マークの設置を予定している。
15	玉津小1	玉津小学校	R07		●			東から通学する自転車通学児童と、自動車との接触があったため、自転車通学生が通ることの注意喚起として、反対車線と同様に、自転車用のマークをつけてほしい。		R07			【県道管理者】国庫補助を申請し、順次対応します。 【市道管理】長距離の区間を補修するため、国庫補助を申請している。順次対応していく。	【市道管理】玉津小学校区の自転車通学路の市道部分について、令和7年度より自転車通行空間整備を実施する。  【県道管理者】R7年度中に矢印を路面に設置する。
16	玉津小2	玉津小学校	R07	●		●		東中学校前交差点までは青色の自転車用ラインがあるが、東方面にはない。自転車通学する児童が通るため、東方向にも青色のラインをつけてほしい。		R07			【県道管理者】国庫補助を申請し、順次対応します。 【市道管理】長距離の区間を補修するため、国庫補助を申請している。順次対応していく。	【県道管理者】つける立札等の案がありましたら、東予地方局建設部管理課にご相談ください。 青色のラインを引くという対応は、県では現在していない。R7年度中に矢印を路面に5箇所設置することで対応する。  【市道管理】玉津小学校区の自転車通学路の市道部分について、令和7年度より自転車通行空間整備を実施する。
17	玉津小3	玉津小学校	R07			●		朝の登校時、三叉路から出てくる自転車通学生が視認しにくい。ドライバーに注意喚起するため、カラー舗装をお願いしたい。	R07				【教委】市道から県道に向かう自転車が危険だから注意を促す構造物を考慮されたいとのことであるが、中学生への指導になると思われる。中学生の指導を徹底されたい。	【危機管理課】交通看板設置済み。
18	玉津小4	玉津小学校	R07			●		天神台から降りてくるとき、停止線の位置がかなり手前にあるため、安全確認ができにくい。カラー舗装などで注意喚起をしていただきたい。 <u>R7年度は注意喚起の看板要望になっている。</u>	R07				【警察】車が出てくるときに見にくいという内容なので、天神台から出てくるPTA自信の要望であろうと思われる。よって、法規に沿って運転されてたい。 【市道】ミラーの追加、角度調整済	【危機管理課】交通看板設置済み。

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
19	玉津小5	玉津小学校	R07			●		横断歩道はあるものの、歩行者を優先する意識が自動車運転手にあまりみられないため、信号機をつけてほしい。 <u>R7年度は減速マークの設置要望になっている。</u>				R07	【警察】歩行者通行量が基準値を満たさないので、設置は困難。  【市道管理】令和7年度にドットラインと歩行者注意の路面標示を実施済み。  【危機管理】看板を設置済み。	
20	玉津小6	玉津小学校	R07			●		深い水路にガードレールもなく、蓋もないため、自転車通学生が落ちそうになった。	R07				【市道管理】デリネーター増設済  【市道管理】令和6年度に、デリネーターを増設済み。 水路底と道路の高低差も1m以下であることから、これ以上の対策は困難である。	
21	玉津小7	玉津小学校	R07			●		地下道から車道に出る際、後方からくる自動車が分かりにくい。車道の向かいの電柱にミラーをつけて、車の接近が分かるようにしてほしい。 <u>R7年度は注意喚起の看板要望になっている。</u>	R07				【市道管理】令和5年度実施済  【危機管理課】交通看板設置済み。	
22	玉津小8	玉津小学校	R07			●		橋の歩道の川との境目になっている所に隙間があって危険。隙間を防ぐ何かをして、落下防止につなげたい。	R07				【市道管理】令和7年度に隙間対策として、ガードパイプの設置を実施済み。	
23	玉津小9	玉津小学校	R07		●			県道139号線からくる車優先だが、自転車通学生が通る。車に減速を促す立札をつけて、注意喚起をしたい。	R07				【危機管理課】交通看板設置済み。	
24	玉津小10	玉津小学校	R07			●		国道11号と市道下島山所藪線が交差する交差点の手前の道路	R07				【危機管理課】交通看板設置済み。	
25	飯岡小1	飯岡小学校	R05			●		大きな川に面した道だが、ガードレールが途中で切れている。				R07	【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。  【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。	
26	飯岡小2	飯岡小学校	R06			●		交通量が多いにも関わらず、横断歩道が設置されておらず危険なため。				R07	【警察】交通量が基準以下であるが、上申し判断を仰ぐ。  【警察】交差点が狭く、横断歩道設置場所がなく、設置困難	
27	飯岡小3	飯岡小学校	R07			●		ブロック塀について、高さがあり、両端に門柱がなく、相当の年数を経過している上、亀裂が生じている。地震などの際に倒壊の恐れがあるため、対応してもらえないか。		R07			【教委】ブロック塀所有者へ指導済み。	

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
28	神戸小1	神戸小学校	R06			●		停止線が消えかけているため、塗り直してほしい。			R07		【警察】塗りなおしを上申する。	【警察】R6.9.5 補修上申済
29	神戸小2	神戸小学校	R06			●	●	用水路が広くて深いため、危険標識を増やしてほしい。				R07	【市道管理】地元総会において、デリネーター等の設置を認めないという決議を数年にわたり実施している。よって設置は困難。	【市道管理】地元総会において、デリネーター等の設置を認めないという決議を数年にわたり実施している。よって設置は困難。
30	神戸小3	神戸小学校	R06			●		停止線が消えかけているため、塗り直してほしい。			R07		【警察】塗りなおしを上申する。	【警察】R6.9.5 補修上申済
31	神戸小4	神戸小学校	R06			●	●	停止線が消えかけているため塗り直し、ガードレールを付けてほしい。			R07		【警察】塗りなおしを上申する。 【市道管理】ガードレールに関しては道路形状から設置は困難である。	【市道管理】ガードレールに関しては道路形状から設置は困難である。  【警察】R6.9.5 補修上申済
32	神戸小5	神戸小学校	R06			●	●	停止線と止まれの表示が消えかけているため、塗り直してほしい。			R07		【警察】塗りなおしを上申する。	【警察】R6.9.5 補修上申済
33	神戸小6	神戸小学校	R06			●	●	停止線が消えかけているため、塗り直してほしい。			R07		【警察】塗りなおしを上申する。	【警察】R6.9.5 補修上申済
34	神戸小7	神戸小学校	R06			●	●	街灯が少なく暗いため、街灯を増やしてほしい。				R07	【市道管理】街灯の設置基準としては、該当しない。 【危機管理】防犯灯の設置を自治会で検討されたい。	【市道管理】街灯の設置基準としては、該当しない。 【危機管理】防犯灯の設置を自治会で検討されたい。
35	神戸小8	神戸小学校	R06			●	●	水路に降りる階段があり、登下校中や遊ぶときに危険なため、標識を増やすなどの対応をしてほしい。				R07	【教委】学校又はPTAが所有する赤旗の設置により、注意喚起をお願いしたい。	【教委】学校又はPTAが所有する赤旗の設置により、注意喚起をお願いしたい。
36	神戸小9	神戸小学校	R05			●		見通しがいいように見えるが、家屋の死角となり、車でも自転車でも走行中は見えづらい。通学路でもあるので、カーブミラーの設置を検討してほしい。				R07	【教委】学校に内容を確認する	【教委】学校に内容を確認する
37	神戸小10	神戸小学校	R07			●		歩道橋の南側に現在ラバーポールが4本あるが、強度の不安があり車両通行も多いことから強度のある物に変更してほしい。 ガードパイプであれば子供の飛び出し防止にもつながると考える。(歩道橋の北側にはすでに設置されている。)	R07					【市道管理】令和7年度にガードパイプ(車両用防護柵用)の設置を実施済み。
38	神戸小11	神戸小学校	R07			●		通学路になっている道で下校時、メロディ橋側から来る車は下校している子供達の姿が見えにくい。子供達からも車が見えにくいので危ない場面が何度かあったそうだ。(登校時は見通しが良い。)カーブミラーを大きくすることはできないか。	R07					【市道管理】カーブミラーの視認範囲改善のため、令和7年度に修繕を実施済み。

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
39	神戸小12	神戸小学校	R07			●		交通量が多く道幅も悪い。見通しが狭い。道路にスクールゾーンの記入はできないか。				R07		【市道管理】過去のスクールゾーンの記入は「ゾーン30」の指定により路面標示していたが、現在は「ゾーン30プラス」の指定が必要となる。路面標示に加え、道路を物理的に通行しにくいように狭めたりする必要がある、地域の理解が得にくいいため、指定は難しい。また、「通学路注意」の路面標示も実施済みの箇所であることから、これ以上の対応は困難である。
40	神戸小13	神戸小学校	R07			●		東組児童の登下校時カーブにより、自動車等の走行が見えにくく自動車等がスピードを出していた場合、あるいは児童が道の真ん中を歩いた場合、接触する可能性がある。	R07					【市道管理】「通学路注意」の路面標示を令和7年度に実施済み。
41	神戸小14	神戸小学校	R07			●		河原町児童の登下校時カーブにより、自動車等の走行が見えにくく自動車等がスピードを出していた場合、あるいは児童が道の真ん中を歩いた場合、接触する可能性がある。	R07					【市道管理】「通学路注意」の路面標示を令和7年度に実施済み。
42	神戸小15	神戸小学校	R07			●		数年前にこの交差点で児童が事故に遭っている。カラー舗装の対応をしてもらいたい。		R07				【市道管理】令和8年度以降にカラー舗装を実施予定。 【警察】R7.7.31 補修上申済
43	禎瑞小1	禎瑞小学校	R06		●	●		産業道路より曲がってきた車と側道を歩く児童がぶつかる恐れがあるため				R07	【市道管理】市道側で安全策を検討してみる	【市道管理】市道側で安全策を検討してみる
44	禎瑞小2	禎瑞小学校	R07				●	多くの箇所でブロック塀のひび割れ、ずれを確認できるため		R07			【市道管理】拡幅予定地のため、早期買収による改修を検討する。 【教委】改善要望を所有者に通知する。	【市道管理】昨年度東西の市道禎瑞中1号線の道路改良に伴い、東西のブロック塀は撤去完了している。南北の市道禎瑞1号線沿いのブロック塀は所有者へ指導済み。
45	禎瑞小3	禎瑞小学校	R05			●		交通量が多く、事故も数件起きている。一時停止規制ができないだろうか。				R07	【警察】見通し良好、設置基準を満たさず不可 【市道管理】路面着色済。 【教委】学校での交通ルールへの指導の徹底を依頼する。	【警察】見通し良好、設置基準を満たさず不可 【市道管理】路面着色済。 【教委】学校での交通ルールへの指導の徹底を依頼する。
46	禎瑞小4	禎瑞小学校	R07				●	外壁が壊れ落ちてきている部分、ひび割れがるため		R07			【教委】改善要望を所有者に通知する。	【教委】ブロック塀所有者に対して指導済み。



# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
47	禎瑞小5	禎瑞小学校	R05				●	多くの箇所でブロック塀のひび割れ、ずれを確認できるため		R07			【教委】所有者に面談し、ブロックに不安があることを伝えた。	【教委】所有者に面談し、ブロックに不安があることを伝えた。
48	禎瑞小6	禎瑞小学校	R07			●		カラー舗装やT字の表示、横断歩道が消えかけているため		R07				【市道管理】T字表示の復旧を令和7年度に実施済み。 カラー舗装の復旧については、舗装補修の際しか対応出来ない。  【警察】補修上申を実施する
49	禎瑞小7	禎瑞小学校	R07			●		カラー舗装が消えかかっている、また陥没した箇所があるため		R07				【市道管理】 本箇所は陥没ではなく、集水枥が存在している。令和8年度以降に修繕を予定している。 カラー舗装の復旧については、舗装補修の際しか対応出来ない。
50	橘小1	橘小学校	R06	●				横断歩道が消えかかっているため。				R07	【協議会】当該箇所は交差点であり、注意看板を設置すると、南北方向を通行する徒歩や自転車の利用者が、事故の際に前方不注意と判断され、不利益を受ける可能性があるため、設置を却下した。 【警察】東西方向の信号の変化のタイミングと南北方向の変化を1秒遅らせており、歩行者の巻き込み事故に対応している。 【国道管理者】改修する際に注意喚起の手法を検討する。	【協議会】当該箇所は交差点であり、注意看板を設置すると、南北方向を通行する徒歩や自転車の利用者が、事故の際に前方不注意と判断され、不利益を受ける可能性があるため、設置を却下した。 【警察】東西方向の信号の変化のタイミングと南北方向の変化を1秒遅らせており、歩行者の巻き込み事故に対応している。 【国道管理者】改修する際に注意喚起の手法を検討する。
51	橘小2	橘小学校	R06	●				グリーンゾーンの色がはげてきているため。				R07	【国道】道路改修に合わせて、今までのように路面に塗布するのではなく、素材から色を変えるという手法で対応したい。	【国道】道路改修に合わせて、今までのように路面に塗布するのではなく、素材から色を変えるという手法で対応したい。
52	橘小3	橘小学校	R07			●		集団登校でたくさんの児童が通る道なので、「止まれ」の標識をつけて欲しい。				R07	【警察】交通量が基準以下であるが、上申し判断を仰ぐ。	【警察】交通規制課と協議検討しているが、設置は困難
53	橘小4	橘小学校	R07			●		止まれの標識はあるが、止まる車が少ない。事故防止のために、カラー舗装をするなど注意喚起してほしい。		R07				【市道管理】 カラー舗装の塗替えは、舗装補修時の際しか対応できない。 十字マークの塗り直し令和7年度に実施済み。  【警察】 移設を検討中である。

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
54	氷見小1	氷見小学校	R05			●		1) 鳥居の下の灯籠で南に進行する際に見とおしが悪い 2) 周囲の犬が逃げ出すことがある。				R07	【学校】要望内容の確認をする	【学校】要望内容の確認中
55	氷見小2	氷見小学校	R06			●		南側から走行する車のスピードが速く、横断歩道に歩行者が立っていても気が付きにくい。				R07	【警察】運転マナーに関する問題であるため、対応が困難。	【警察】運転マナーに関する問題であるため、対応が困難。
56	氷見小3	氷見小学校	R05			●		水路に網掛けをするようにお願いしたい。昨年度、住人・道路担当の方には報告済み。				R07	【市道管理】必要ないのではないか。	【市道管理】必要ないのではないか。
57	氷見小4	氷見小学校	R06				●	住居が倒れそう。補強をしているが、地震や強風での倒壊を心配。			R07		【教委】所有者に対して改善を依頼した。	【教委】所有者に対して改善を依頼した。
58	氷見小5	氷見小学校	R07			●		ブロック塀にひび割れがある。そのブロック塀が前にずれており、災害の際に危険である。		R07				【教委】ブロック塀所有者に対して指導済み。
59	氷見小6	氷見小学校	R07			●		止まれの表示が消えかかっていて危険である。		R07				【警察】R7.7.31 補修上申済み。
60	氷見小7	氷見小学校	R07			●		白線が消えかけていて危険である。	R07					【市道管理】令和7年度に外側線の塗替えを実施済み。
61	壬生川小1	壬生川小学校	R06			●	●	止まれのラインが消えかけている。中学生など自転車の通行も多いため、ラインの引き直しを希望する。			R07		【警察】停止線の塗り替えは上申中。ただし、北側のひし形については申込めていないので検討する。	【警察】停止線の塗り替えは上申中。ただし、北側のひし形については申込めていないので検討する。
62	壬生川小2	壬生川小学校	R07				●	屋根の倒壊の恐れあり、地域の方の善意での応急処置済み。家屋所有者への連絡を行い対応してもらいたい。		R07			【教委】所有者、その家族と協議中。	【教委】所有者、その家族と協議中。
63	壬生川小3	壬生川小学校	R05		●			路面が斜めになっており、児童の転倒の危険が高い。交通量も多く、歩道も狭いため、交通事故の危険もある。歩道の拡張や路面の整備が必要である。				R07	【県道管理】要望されている内容が、L型側溝内を子供が通っているということであれば、それは解消しがたい。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。	【県道管理】要望されている内容が、L型側溝内を子供が通っているということであれば、それは解消しがたい。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
64	壬生川小4	壬生川小学校	R07		●	●		車両用の信号機のある交差点ではあるが、歩行者用信号機がなく、地域の児童生徒が横断をためらうことが多く、危険であるため。(R5信号移設後検討)		R07			【警察】東西方向の歩行者用信号機について上申中	【警察】東西方向の歩行者用信号機について上申中
65	壬生川小5	壬生川小学校	R07			●		横断歩道の線が消えかかっている。塗り直しをしてもらいたい。			R07			【警察】上申予定
66	壬生川小6	壬生川小学校	R07			●		横断歩道の線が消えかかっている。塗り直しをしてもらいたい。			R07			【警察】上申予定
67	周布小1	周布小学校	H29			●		川沿いの道でガードレールがないため危険。自転車の転落事故あり。				R07	【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。	【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。
68	周布小2	周布小学校	H29			●		川沿いの道でガードレールがないため危険。自転車の転落事故あり。				R07	【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。	【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。
69	周布小3	周布小学校	R07			●		道路の白線がほぼ消えているため、車道と歩道の境目が分かりにくい、自動車の停止線が見えないなどの状態であるため。		R07				【市道管理】令和7年度に外側線の塗替えを実施予定である。  【警察】停止線塗り直し済み。
70	周布小4	周布小学校	R07		●	●		横断歩道や車道と歩道の境目の白線が消えかかっているので、見えづらい状態になっているため。		R07				【警察】東側及び西側横断歩道補修上申予定  【県道管理者】白線については、復旧するほど悪い状態ではないと考えている。
71	周布小5	周布小学校	R07			●		車道と歩道の境目の白線が消えかかっているので、見えづらい状態になっているため。		R07				【市道管理】令和7年度に外側線の塗替えを実施予定である。
72	周布小6	周布小学校	R07			●		新しい住宅が増え、児童の数も比較的多い地域であるが、交通量も多く、住宅街から道路につながる箇所に「児童飛び出し注意」等の注意喚起の表示が無いため。（「通学路注意」の表示はある）	R07					【西部支所】令和7年度、市民からの要望があり、「通学路注意」看板の設置を行った。要望者も得心して頂いている為、道路管理者としては追加の表示は考えていない。



# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
73	吉井小1	吉井小学校	R06			●	●	196号線からの抜け道として通る車が多く、児童の登校時と重なっていて危険なため、登校時間は通行禁止にするなどの安全対策をお願いしたい。			R07		【警察】警察の方で、不定期取締りを実施し。様子を見る。登校時間の通行禁止規制は困難と思われる、	【警察】警察の方で、不定期取締りを実施し。様子を見る。登校時間の通行禁止規制は困難と思われる、
74	吉井小2	吉井小学校	R06			●		グリーンの路側帯がかかれてあるが、路側帯が傾いており危険であるため緩やかにしてほしい。			R07		【市道管理】道路改修に合わせて、傾斜について再検討をしたい。緊急的な改善が実施できるところではない。	【市道管理】道路改修に合わせて、傾斜について再検討をしたい。緊急的な改善が実施できるところではない。
75	吉井小3	吉井小学校	R07			●		農道であると思うが、国道からの抜け道になり車通りも多い。十字路は一時停止線もなく、登下校時は危険。			R07			【西部支所】市道同士の交差点である。交差点注意の路面標示であれば市の方で検討できると考える。  【警察】夕方の時間帯、国道から農道に進入する車両は数台認められるもも、農道から国道に進入する車両はなし。規制課と検討する。
76	多賀小1	多賀小学校	R05			●		川の護岸が低く歩行者が川に転落する可能性がある。			R07		【学校】通学路の変更の検討を依頼する。	【学校】通学路の変更の検討を依頼する。
77	多賀小2	多賀小学校	R07		●	●	●	通学路になっているが、横断歩道や歩行者用信号がない。（北側には歩行者用信号がある。）			R07		【協議会】交差点内改良は、この道路形状ではできない。そのため、横断歩道や歩行者用信号機の設置はできない。根本的には、本交差点を利用しない通学路を指定されたい。	【警察】検討する。
78	多賀小3	多賀小学校	R06		●	●	●	道路北側、南側の歩道は歩行者用信号がないところがある。（南側の歩道は東に向かう時はある）			R07		【警察】設置要望をする。	【警察】設置要望をする。
79	多賀小4	多賀小学校	R07		●			白線や「止まれ」の道路標示が消えかかっている場所がある。		R07			【警察】グランメール東側交差点は令和6年4月に補修上済み。	【市道管理】令和7年度に外側線の塗替えを実施予定である。  【警察】グランメール東側交差点については、令和6年4月に停止線補修上申している。その他の箇所は今後上申予定。
80	多賀小5	多賀小学校	R07			●		上海軒方面から登校する児童がいるが横断歩道がない。			R07			【警察】規制課と検討。南東約50m先に横断歩道あり。
81	多賀小6	多賀小学校	R07			●		新しく道路が開通し、交通量が増えるので横断歩道を付けてほしい。（国道196号付近）箇所は信号機の設置も検討してほしい。			R07			【市道管理】ご要望の3箇所の内、現時点では2箇所設置予定である。
82	多賀小7	多賀小学校	R07			●		道路わきの樹木が伸びて、視界を妨げている。往来する車や、通学する児童からお互いが見えにくい状態なので、剪定してほしい。	R07					【市道管理】【県道河川管理】剪定により対応済み。

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
83	国安小1	国安小学校	R06			●		国安小学校校区の主要な通学路である。道路沿いには複数の会社や多くの住宅が立ち並んでいる。道幅が狭い上、大型トラックを含む多くの車が、通学時間から速いスピードで走行している。児童は、この区間を登下校時や放課後に徒歩や自転車で日常的に行き来している。保護者や自治会、地域の方も、児童の安全を非常に懸念している。この区間に、緑のカラー歩道舗装とゾーン30の規制を要望する。		R07			【教委】ゾーン30の規制は困難。 【市道管理】改修済み。 【警察】看板増設	【市道管理】令和8年9月1日より道路交通法施行令の改正が施行されることで、生活道路などの1車線道路については、原則30km規制がかかることとなる。また、西条西署では本路線を速度取締り強化路線と位置付け、パトロールも強化することのこと。  【危機管理】高架下（高速道路下）付近の道が広い箇所に「通学路注意」看板設置済み。
84	国安小2	国安小学校	R06			●		周越農道と新市方面を繋ぐ大きな道路上にある交差点である。周囲には住宅が多く、新市学団の児童がよく往来している。車の通りが多い上、横断歩道がなく見通しが悪いので、非常に危険である。新市自治会からの強い心配の声もある。カラー舗装を要望する。	R07				【市道管理】令和7年度以降に予算計上予定	【市道管理】交差点カラー舗装は令和7年度に実施済み。
85	国安小3	国安小学校	R06			●	●	徳吉農道は道幅が広く、交通量が多い。市営当田団地から国安小学校へと繋がる道は、細くて見通しが良くない。交差点周辺には水路も通っており、横断するには相当の注意が必要である。カラー舗装を要望する。	R07				【市道管理】令和7年度以降に予算計上予定	【市道管理】交差点カラー舗装は令和7年度に実施済み。
86	国安小4	国安小学校	R07			●		アスファルトの割れや砕けて陥没している箇所がある。また、カラー舗装も剥がれているため。ゾーン30も検討してほしい。		R07				【市道管理】過年度より要望されている、高須西中線の路肩カラー舗装を令和8年度より複数年をかけて実施予定である。事業実施時に本交差点も舗装補修を予定していることから、その際に交差点カラー舗装の塗替えを行う。ゾーン30プラスの対応は困難。
87	国安小5	国安小学校	R07			●		国安小学校校区の主要な通学路である。道幅が狭いうえ、交通量があり、通学時間から速いスピードで通行していることから、保護者や自治会、地域の方も児童の安全を非常に懸念している。この区間に緑色のカラー歩道舗装を要望する。		R07			【市道管理】令和5年度に要望頂いている、高須西中線のカラー舗装を令和8年度より実施するため、桑村本通線の整備は高須西中線の整備完了後を予定する。ただし、他の小学校の要望状況を踏まえ整備するため、整備開始年度は未定である。	【市道管理】令和5年度に要望頂いている、高須西中線のカラー舗装を令和8年度より実施するため、桑村本通線の整備は高須西中線の整備完了後を予定する。ただし、他の小学校の要望状況を踏まえ整備するため、整備開始年度は未定である。
88	国安小6	国安小学校	R07				●	大雨の後、道路が陥没した。応急処置で穴をふさいでいるが、車が通るたびに少しずつへこんだり変形したりしている。集団下校等で児童が通るので、舗装をお願いしたい。			R07			【教委】道路ではなく、土地改良区管理の水路である。今年度中に補修等の予定はない。
89	吉岡小1	吉岡小学校	R05			●		南角にある住居の塀が死角になっているため、車両に減速を促すための交差点のカラー舗装化を希望	R07				【市道管理】交差点カラー舗装は令和7年度以降に実施予定。	【市道管理】交差点カラー舗装は令和7年度に実施済み。
90	吉岡小2	吉岡小学校	R07		●			交通量が多いにもかかわらず、信号や減速を促す表示等がないため。			R07			【警察】信号機設置については規制課と検討。県道155号に進入する車両、横断する車両は少ない。速度取り締まりを行う予定。

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年	
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難			
91	三芳小1	三芳小学校	R03				●	側溝の穴が大きく、登下校中の児童の足がはまり危険。すでに数名の児童がけがをしている。				R07	【市道管理】道路側溝蓋の穴は、全国・市内で同様箇所が多数あり、対策を行うより踏く可能性があることを理解・周知することが重要と考えます。現段階で対策予定はありません。	【市道管理】道路側溝蓋の穴は、全国・市内で同様箇所が多数あり、対策を行うより踏く可能性があることを理解・周知することが重要であるとする。現段階で対策予定はない。	
92	三芳小2	三芳小学校	R07				●	●	196号線へぬける道路ができ交通量が増えたが、信号がなく児童の横断が心配なため。				R07	【教委】安全教育を徹底されたい。当該交差点の南側に信号機付交差点があり、北側の交差点が駅前どおりになるため信号機の設置が検討されている。横断歩道があり、登校時には見守り隊が立会している。下校時や児童クラブへ行く場合には、安全教育をお願いします。 【市道管理】令和8年度に全線供用開始され、県道と楠浜北条線の交差点の交通量が増加すれば、信号機設置検討予定と伺っている。現状では、旗当番及び警察の警らで対応頂きたい。	【市道管理】令和8年度に全線供用開始され、県道と楠浜北条線の交差点の交通量が増加すれば、信号機設置検討予定と伺っている。現状では、旗当番及び警察も対応頂きたい。  【警察】速度取り締まりを実施予定。
93	楠河小1	楠河小学校	R06				●	不耕作地から雑草等が通学路にはみ出してきている。				R07	【市道管理】PTAや地元自治会等で対応されたい。	【市道管理】PTAや地元自治会等で対応されたい。	
94	楠河小2	楠河小学校	R07				●	交通量が多いにもかかわらず、制限速度が40km/h。ゾーン30にしてほしい。				R07		【警察】規制課と検討中。単路であるのに交通量が多く、スピードも出ており、危険であると感じた。	
95	庄内小1	庄内小学校	R06				●	水が大量に流れる水路があるが、ふたがない。				R07	【市道管理】もともと、水量が増えた場合でも対応できるように開放型になっているので、物理的な対応は困難。安全教育を徹底されたい。	【市道管理】もともと、水量が増えた場合でも対応できるように開放型になっているので、物理的な対応は困難。安全教育を徹底されたい。	
96	庄内小2	庄内小学校	R07				●	ガードレールがなく、川への転落が心配であるため。		R07				【西部支所回答】 R7年度中に対応予定。	
97	庄内小3	庄内小学校	R07				●	水流が速く、川幅も広いが、安全対策が施されておらず危険であるため。				R07		【西部支所回答】 昨年と同様。 要望箇所は土地改良区が管理する農業用水路であり通水管理を行う上で蓋の設置はできない。学校側からも児童への注意・指導をお願いしたい。	
98	庄内小4	庄内小学校	R07				●	道幅が狭いため離合ができない状況で、歩行者は車の通行時に畦道へ退避してやり過ごしているが、安全でないため。				R07		【西部支所回答】 土地改良区の水路もあり、道路拡幅困難。	
99	庄内小5	庄内小学校	R07				●	横断歩道がなく、歩行者の安全が図られていないため。		R07				【警察】 横断歩道設置上申予定。規制課と検討する。	

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
100	丹原小1	丹原小学校	R06			●	●	路側帯に植木がはみ出しており、児童が車道に出て下校している。道幅が狭く、危険なため、剪定等の対応をしてほしい。	R07				【市道管理】所有者に対して、適正管理の依頼書をした。	【西部支所】令和7年7月8日現地を確認した所、はみ出した植栽は刈って頂いるのを確認した。
101	丹原小2	丹原小学校	R06		●			信号のない、横断歩道で薄れているからか、車が止まってくれず、横断できない時間が長い。塗り直しを希望する。		R07			【警察】上申中	【警察】上申中
102	丹原小3	丹原小学校	R05			●		横断歩道や停止線の白線が薄くなっており、飛び出す車が多いため塗り直しを希望。		R07			【警察】補修上申済	【警察】補修上申済
103	丹原小4	丹原小学校	R05		●			横断歩道の白線が薄くなっており、車内から確認しづらいため塗り直しを希望。信号も無く、止まってくれない車が多い。		R07			【警察】補修上申済	【警察】補修上申済
104	丹原小5	丹原小学校	R07			●		道幅が狭いにもかかわらず、制限速度を無視したスピードの速い車が多いため、通学路を知らせる標識が欲しい。	R07					【危機管理課】「通学路注意」看板設置済み。
105	丹原小6	丹原小学校	R07			●		一時停止を無視した車が多く、自転車や歩行者との接触が多い。停止線が薄くなっているため、塗り直しを希望する。		R07				【警察】一時停止の停止線を合わせ、横断歩道及び予告標示も補修上申予定。
106	丹原小7	丹原小学校	R07			●		交差点に頭を出して一時停止する車が多く、自転車が車道内に大きく避けているため危険。通学路ではないが、本校児童や中高生が頻回に自転車で行くため、停止線の位置とミラーの角度を検討して欲しい。			R07			【西部支所回答】ミラーの調整は車両側の見え方が変わり、事故のリスクがあるため対応が難しい。  【警察】停止線については、標示が消えかかっているため、補修上申に合わせ、位置を検討する。
107	丹原小8	丹原小学校	R07			●		低速ではあるが一時停止をせずに侵入してくる車が多い。停止線が薄くなっているため、塗り直しを希望する。		R07				【警察】交差点北側の標示を補修上申予定。
108	徳田小1	徳田小学校	R05			●		見通しの悪い十字路で、自転車や歩行者と車との出会い頭の事故が心配であるため、「止まれ」の白線を引いてほしい。（地域から要望）				R07	【警察】通行量から規制はほぼ不可能 【学教】現在の白線については、法定線ではない。愛護班、PTA、安全協会等により設置されたものと推定できる。足跡マーク等を設置してもらうのが实际的。	【警察】通行量から規制はほぼ不可能 【学教】現在の白線については、法定線ではない。愛護班、PTA、安全協会等により設置されたものと推定できる。足跡マーク等を設置してもらうのが实际的。
109	田滝小1	田滝小学校	R07			●		十字路の交差点で、停止線が分からず衝突の恐れがある。		R07				【警察】補修上申予定。停止線及び「止まれ」の標示がほぼ消えている。
110	田滝小2	田滝小学校	R07		●	●		スピードを出して走る車が多いにもかかわらず、一時停止等の目印がない。			R07			【市道管理】東予地方局道路課と調整中。  【警察】規制課と設置について検討する。



# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
111	田野小1	田野小学校	R06			●		毎日、登校、下校で、二つの班が使っている。路側帯を作ってほしい。	R07				【市道管理】学校側に通学路の範囲で外側線を入れます	【西部支所】R6年度外側線設置済。
112	田野小2	田野小学校	R07			●	●	兼久方面の児童が登校下校の際に横断している。交通量も割とあるので、横断歩道を付けてほしい。			R07		【警察】北田野方向への班と兼久方向への班の下校時間をずらし、兼久方面への下校の場合、学校正面の横断歩道を利用して、横断されたい。	【警察】現地調査の上、交通規制課と協議する。
113	田野小3	田野小学校	R05			●		反射ブロックもいくつか設置されているが、児童が登下校で使う際、もしも落下したらと考えると不安である。ガードレールを設置してほしい。	R07				【市道管理】低水護岸があり道路拡幅もしているため、ガードレールは難しい。視線誘導標の設置について検討する。	【西部支所】学校と協議し、路肩の不陸を行うことで対応済。
114	田野小4	田野小学校	R07			●		折り鶴の交差点から山本橋までのあたりの白線がなかったり、薄くなっている場所があるので、新たに塗ったり、塗りなおしたりしてほしい。		R07				【市道管理】令和6年度より外側線の塗り直しを実施中であり、令和7年度に完了予定である。
115	田野小5	田野小学校	R07			●		浄明寺傍の通学路が、水路と隣り合っていて、高低差もまあまああり危ない。児童がよく物を落としてしまうとのことである。暗渠にするか柵を設ける、または、意識付けの目印設置などしていただきたい。目印としては、例えば、「すいろ きけん！」などと表示した掲示をしていただきたい。		R07				【西部支所】「すいろ きけん！」等の表示をすることで対応する。 11月中には看板設置予定。
116	田野小6	田野小学校	R07			●		巖島神社手前の看板（丹原町文化協会関係）が傷んでいて、強い風が吹いた際に、飛ばされて、歩行者に当たるなどの可能性が否定できない。	R07					【教委】撤去済み。
117	中川小1	中川小学校	R07			●		区間内のほぼ全ての横断歩道とひし形の白線が消えている。また、区間内の外側線の白線が部分的に消えている。カラー舗装も薄くなっている。停止線の設置等がなければ危ないと感じる箇所がある。		R07				【市道管理】 外側線の塗り直しは、令和7年度に実施予定である。 ドットライン（注意喚起用）については、令和8年度までに実施予定である。 外側線については一部対応完了。  【警察】 標示補修上申予定。
118	中川小2	中川小学校	R07	●		●		令和6年度に、横断中の児童の列に突っ込みかける自動車同士の事故が起きている。信号無視を防ぐ注意喚起の看板等の設置をお願いしたい。取り締まりや巡回等もお願いしたい。			R07			【警察】パトロールを実施予定。  【国道】サインポールの設置も含め、現在、対策を検討中。
119	中川小3	中川小学校	R07	●				横断中に信号無視の自動車とぶつかりそうなので看板を立てて欲しい。その他、道路標示の検討や横断歩道や停止線の塗り直し、横断歩道用の信号の長さの検討が必要。			R07			【国道管理】現在、対策を検討中。サインポールを年内目途で設置予定。  【警察】交通規制課に上申中（補修）。



# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
120	中川小4	中川小学校	R07		●			横断中に信号無視の自動車とぶつかりそうなことがあるので看板を立てて欲しい。停止線がなければ車が突っ込んで来ることがあるので通学児童が危ないと感じる。			R07		【教委】付近に注意喚起の看板を設置済み。 【警察】交通規制課に上申中（補修）。	
121	中川小5	中川小学校	R07		●			青信号の時間が短く渡り切るのが難しいので青信号の時間を延長して欲しい。草や葉がかなり生えており、通学時に危険である。車が止まるように路面標示や看板設置など対応が必要。			R07		【県道管理】通行に支障になる場合は除草する。 ただ、民地側の草木については、県では除草、伐採できない。著しい場合は連絡を取って伐採等をお願いするが、なかなかすぐに動いてくれないことが多い。また、空き家だと連絡が取れない場合が多い。車が停止線で止まらないのは、運転手側のマナーの問題もあり、看板等での改善は困難である。  【警察】横断歩道の時間を16秒から20秒に延長した。定期パトロールを実施する。	
122	中川小6	中川小学校	R07			●		下校時に使う道だが、北から南にかけて丹原西中学校の生徒が自転車でくだってくる。東から西に児童が下校する際に接触しそうな危険な場面が多々ある。カーブミラーの位置などの変更が必要。			R07		【教委】ミラーの調整は車両側の見え方が変わり、事故のリスクがあるため対応が難しい。	
123	中川小7	中川小学校	R07			●		瓦が落ちて来ることがある。	R07				【教委】所有者に接触し、指導済み。道路側の瓦は撤去済み。	
124	小松小1	小松小学校	R05			●		藤木橋の欄干が低いため転落の危険がある。欄干の高さを高くしてほしい。				R07	【市道管理】高欄については、現地は0.7m程度であり、基準では0.6m～1.0mのため、かさ上げは必要ないとする。また、高欄のかさ上げは橋の構造にかかわるため、対応困難。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。	
125	小松小2	小松小学校	R05		●	●		道幅が広くないため、自転車に乗った中学生が、集団登校している小学生と衝突しそうになる。道幅を広げるか朝の登校時のみ警察の方に安全誘導してほしい。				R07	【警察】毎日同じところをパトロールするというのは困難である。定期的に数か所の分かれて監視体制を整えたい。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。	
126	小松小3	小松小学校	R07			●		カラー舗装で通学路の交差点を強調してくれているが、白線が消えかかっている。はっきりわかるように塗り重ねてほしい。また、朝の登校時間に交差点を小学生は南北に登校しているが、同じ時間に高校生が交差点を東西に登校している。事故防止のためにも、交差点に横断歩道を設置してほしい。	R07				【市道管理】令和7年度に、外側線等塗り直しを実施済み。	
127	小松小4	小松小学校	R07			●		カラー舗装は見えるが、東側の白線が消えかかっている。朝夕の交通量が多く、スピードを出す車も多いので、明確な線を示してほしい。	R07				【市道管理】令和7年度に、外側線等塗り直しを実施済み。	

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
128	小松小5	小松小学校	R07			●		朝、写真の右から左に児童が集団登校してくる。その際、横断歩道が無いので非常に危険だと感じる。小松高校や保健センターに向けて出入りする車両も多いので、横断歩道を作ってほしい。			R07			【警察】白線が引かれ路側帯がある道路では、歩行者は左側を通ことが可能。道路左側（北側）を通るように通学路を変更することができないか。
129	小松小6	小松小学校	R07			●		横断歩道の大きさが小さい。北側から南側に行く際、自転車は横断歩道が無いところを渡るしかないので非常に危険である。横断歩道を横に長く伸ばして大きくするか、自転車専用のレーンを作ってほしい。			R07			【警察】横断歩道の設置状況については、規制課と検討する。 横断歩道の拡張は不可（南北通行車両の進路が横断歩道で塞がれてしまうため。自動車横断帯は年々減らしていく傾向に有り、設置困難。
130	石根小1	石根小学校	R05			●		車通勤の抜け道になっており、一時停止の線がないので通行する児童が危険なため。				R07		【市道管理】見通しの良い交差点であり、法定速度での運転であれば、問題はないと考える。 【警察】通行量が規定よりすくないので、規制する意味がない。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。
131	石根小2	石根小学校	R05			●		国道からと国道に向けての車の通行があり、一時停止の線がないので通行する児童が危険である。				R07		【教委】規制をかける場合、要望どおりではなく、東西方向に規制をかけることになるので、持ち帰って検討されたい。
132	石根小3	石根小学校	R05		●	●	●	県道に出る際、上からは少し下り気味であり、左右が見にくい。車も前に出ないと左右の確認がしにくいので、確認するミラーがあると安全である。				R07		【市道管理】法定どおり運転するなら、危険性は低いので設置する必要はない。また、ミラーを設置した場合、ミラー頼りになり、ミラー死角部からの飛び出しに気付きにくくなり、逆に危険になる場合もある。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。
133	石根小4	石根小学校	R05			●	●	非常に見通しが悪く危険である。路面標示やミラー等の設置が必要である。	R07					【市道管理】工場内にミラーを設置する許可が取れるなら、設置するつもりである。 【西部支所】R6年カーブミラー設置済。
134	石根小5	石根小学校	R05		●	●	●	車やトラックの出入りがあり、駐車場に車があるときは道が見えにくい。確認するミラーがあれば安全である。				R07		【市道管理】法定どおり運転するなら、危険性は低いので設置する必要はない。また、ミラーを設置した場合、ミラー頼りになり、ミラー死角部からの飛び出しに気付きにくくなり、逆に危険になる場合もある。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。
135	石根小6	石根小学校	R05	●		●		児童の通学路になっているが、一時停止の線と「トマレ」の道路舗装が消えかかっているので危険である。				R07		【市道管理】カタカナ「トマレ」は停止線でないので、警察及び道路管理者で設置したものではない。再度設置するのであれば、PTA等で設置してもらいたい。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。

# 西条市通学路危険箇所一覧

通番	地図番号	小学校名	計上年度	道路別				依頼内容	対策状況				令和6年	令和7年
			最新年度	国道	県道	市道	他		済	手続中	検討	困難		
136	石根小7	石根小学校	R06				●●	夜間は防犯灯がなく、非常に暗い通学路である。特に、冬場は暗くなるのが早くなるので、防犯灯をつけてほしい。				R07	【危機管理】防犯灯設置については、自治会で対応されたい。	【危機管理】防犯灯設置については、自治会で対応されたい。
137	石根小8	石根小学校	R05				●	現在、集団登校の集合場所である。車が止まらず危険な時がある。以前あった停止線と「トマレ」の路面標示が消えている。				R07	【市道管理】カタカナ「トマレ」は停止線でないので、警察及び道路管理者で設置したものではない。再度設置するのであれば、PTA等で設置してもらいたい。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。	【市道管理】カタカナ「トマレ」は停止線でないので、警察及び道路管理者で設置したものではない。再度設置するのであれば、PTA等で設置してもらいたい。 【教委】学校での交通ルールの指導の徹底を依頼する。
138	石根小9	石根小学校	R06	●				雑草が生い茂っており、児童の通行に支障がある。毎年7月～9月に草刈りを実施予定であるができるだけ早めにしてほしい。【一昨年から要望】				R07	【国道】年1回の刈込を実施しているので、時期を指定されるのであれば、連絡もらいたい。また、学校の環境整備等により、刈り込まれても特に問題ない。	【国道】年1回の刈込を実施しているので、時期を指定されるのであれば、連絡もらいたい。また、学校の環境整備等により、刈り込まれても特に問題ない。
139	石根小10	石根小学校	R06		●			大頭交差点から北の県道は、中央線が消えているため危険である。		R07			【県道管理者】補修は検討します	【県道管理者】補修を検討する。
140	石根小11	石根小学校	R07		●			多くの児童が利用する横断歩道である。車の運転者からは学校が見えないため、速いスピードで車道を運転しがちで危険である。運転者がよく注意できるような標識等が欲しい。				R07	【警察】定期パトロールの順路に組み込む。	【警察】定期パトロールを継続する。  【県】技術的な投入はすべてなされており、これ以上の対応は困難である。
141	石根小12	石根小学校	R07	●				スピードの出やすい国道11号線の標識のある横断歩道である。横断歩道を渡っていた際、止まっていた車の後続車が追い越して交通事故になりかけたことがある。より注意喚起を促す標識等を設置してほしい。定期的には大頭駐在所の警察官が登校指導している。			R07			【警察】取り締まりを実施予定。  【国道】サインポールの設置も含め、現在、対策を検討中。
142	石根小13	石根小学校	R07	●				スピードの出やすい国道11号線の標識のある横断歩道。横断歩道を渡っていた際、止まっていた車の後続車が追い越して交通事故になりかけたことがある。より注意喚起を促す標識等を設置してほしい。定期的には大頭駐在所の警察官が登校指導している。			R07			【警察】取り締まりを実施予定。  【国道】サインポールの設置も含め、現在、対策を検討中。
143	石根小14	石根小学校	R07				●	東西の道路が多くの児童の通学路になっているので、南北を通行する車に注意喚起を促すような標識等を設置してほしい。	R07					【危機管理課】2025.10.28 交通看板設置済み。
144	石根小15	石根小学校	R07				●	段差がある道路で落ちると危険である。転落防止のガードレール等を設置してほしい。		R07				【西部支所】水路の両端については、転落防止柵の設置を検討する。畑の部分については、H=0.9～1.0mであるため設置しない。  R7年度中に実施予定。